

Nº SERIE 23707161 B

MATRÍCULA

TISVOL S.L.
Avda. Serra Llarga no 2
46530 Puzol (Valencia)

Número de identificación: VVGSAV31SYV001950

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo: 4317 SEMIRREMOQUE BASCULANTE

1950

Marca: TISVOL

Clase:

Tipo: SVAL/3B

Altura total (mm): 3.160

Variante: A 87015 - EAL

Anchura total (mm): 2.500

Denominación comercial: A 87015 - EAL

Via anterior/posterior (mm): 2.128

Tara (kg): 5.250

Longitud total (mm): 9.050

MTMA/MMA (Kg): 36.000/34.000

Voladizo posterior (mm): 1.380

MTMA/MMA 1º E (kg): 12.000/10.000

Distancia eje 1º/2º (mm): 1.310

MTMA/MMA 2º E (kg): 8.000/8.000

Distancia eje 2º/3º (mm): 1.310

MTMA/MMA 3º E (kg): 8.000/8.000

Distancia eje 3º/4º (mm):

MTMA/MMA 4º E (kg): 8.000/8.000

Distancia 5ª rueda/ult. (mm): 6.320

MMR S/F, c/F (kg):

Motor: Marca:

Neumáticos: 6 / 385-65 R 22.5

Tipo:

Nº de asientos:

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):

Volumen de bodega:

Potencia fiscal/real (C.V./KW):

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

* PROVISTO CON ELEVADOR DE EJE NEUMATICO.

* EXENTO DE DISPOSITIVO ANTIEMPOTRAMIENTO

Observaciones:

* VEHICULO APTO PARA EL TRANSPORTE DE 40 Tm EN EL CONJUNTO

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por TISVOL S.L. certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña D-1704, así como con las opciones arriba incluidas.

PUZOL 15 de DICIEMBRE de 2000

Sociedad inscrita R.M. de Valencia tomo 4438, libro 1750, sección 6ª, folio 144, nº 144/15 de 1995. Folio 64 hoja V-24585 inscripción 5ª C.I.V. B/46-24409

Reformas autorizadas:




EJEMPLAR PARA EL USUARIO

CENTRO DE PUBLICACIONES MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Ministerio de Industria y Energía

MOD. T1TV/HA

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de Inspección: 23/05/2017 DESFAVORABLE Nº Inf.: 153017000021905  R2338BBF	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 01/06/2017 DESFAVORABLE Nº Inf.: 153117000002607  R2338BBF	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 01/06/2017 Valedera hasta/por: 01/12/2017 Nº Inf.: 153117000002672  R2338BBF	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec Firma, (Sello)