

N.º SERIE 15231300 B

EMPRESA

MATRICULA

FRUEHAUF S.A. Plaza Marqués de Salamanca, 10

LE-02043-R

28000 MADRID

DESTINO

Número de identificación: VSPXXXT38TA007501

S. P. (AEROPUERTO)

Clasificación del vehículo: S/R caja abierta 1.ª y 2.ª abatibles

N.º CERTIFICADO

4 3 1 1 1

Marca: FRUEHAUF

Clase según R. 36:

Tipo: 34 C

Altura total (mm): 1.000

Variante: A 1.310

Anchura total (mm):

Denominación comercial: S/R plataforma 3 ej

Via anterior/posterior (mm):

Tara (kg): 7.550

Longitud total (mm): 2.200

PTMA/PMA (kg): 37.000/34.000

Voladizo posterior (mm): 2.910

PTMA/PMA 1º E (kg): 8.500/8.000

Distancia eje 1º/2º (mm): 1.300

PTMA/PMA 2º E (kg): 8.500/8.000

Distancia eje 2º/3º (mm): 1.300

PTMA/PMA 3º E (kg): 8.500/8.000

Distancia eje 3º/4º (mm):

PTMA/PMA 4º E (kg): 12.800/12.500

Distancia 5ª rda./ult. (mm):

PMR S/E, G/F (kg):

Motor: Marca

N.º y dim. neumáticos: 61 385/65R-22,5

Tipo

N.º de asientos:

N.º Cilindros/Cilindrada (cm³):

Volumen de bodegas:

Potencia fiscal/real (C.V.F./kW):

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Un elevador de eje incorporado

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por FRUEHAUF S.A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña D-1031.

es, como con las opciones arriba incluidas.

Firma del fabricante Nacional/Importador:

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1917, folio 20.

Reformas autorizadas:

18-07-2000 Inspección Técnica según R.D. 2042/94, Art. 6.5. Y modificación anchura a 2550 mm.

VER DILIGENCIA AL DORSO



LE021200R MATRICULA

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: 04 SET 2012 Valedera hasta/por: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)
Fecha de la inspección: 04 OCT 12 Valedera hasta/por: 04 OCT 13 N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)
Fecha de la inspección: 18 FEB 2013 Valedera hasta/por: 18 AGO 2013 N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)
Fecha de la inspección: 15 JUL 2013 Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)
Fecha de la inspección: 5 FEB 2014 Valedera hasta/por: 15 JUL 2014 N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)
Fecha de la inspección: 09 FEB 2015 Valedera hasta/por: 09 AGO 2015 N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)

Fecha de Inspección: 28/09/2015
 INSP. NEGATIVA
 Nº Inf.: 271215000032735
 LE02043R
 0335
 (Sello)

Fecha de Inspección: 30/09/2015
 Valedera hasta/por: 30/03/2016
 Nº Inf.: 271215000033067
 LE02043R
 (Sello)