

Nº SERIE **41571345 B**

SEG S.A (SAMRO)  
BP 175 ZI de Jericho  
85203 Fontenay Le Comte, Francia

MATRÍCULA

Número de identificación:  
VK1ST39MHRE721286

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo:  
4 3 1 1 SEMI-REMOLQUE CAJA ABIERTA

662

Marca: SAMRO  
Tipo: SR334  
Variante: ST39MHRE  
Denominación comercial: SRSTD  
Tara (kg): 6.600  
MTMA/MMA (Kg): 39.000/34.000  
MTMA/MMA 1º E (kg): 9.000/8.000  
MTMA/MMA 2º E (kg): 9.000/8.000  
MTMA/MMA 3º E (kg): 9.000/8.000  
MTMA/MMA 4º E (kg): 5ªR 12000/11000  
MMR S/F, c/F (kg):  
Neumáticos: 385/65 R22.5  
Nº de asientos:  
Volumen de bodega:

Clase:  
Altura total (mm): 4.000  
Anchura total (mm): 2.550  
Via anterior/posterior (mm): 2.045/2.045  
Longitud total (mm): 14.040  
Voladizo posterior (mm): 2.990  
Distancia eje 1º/2º (mm): 1.310  
Distancia eje 2º/3º (mm): 1.310  
Distancia eje 3º/4º (mm):  
Distancia 5ª rueda/últ. (mm): 9.010  
Motor: Marca:  
Tipo:  
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):  
Potencia fiscal/real (C.V./KW):

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Equipado con eje elevable  
Posibilidad de ruedas 385/55 R22,5

Observaciones:

Vehículo procedente de la U.E

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **SEG S.A (SAMRO)**, certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña **D-1452**, así como con las opciones arriba incluidas.  
Zamora, 21 de Septiembre de 2009



Sociedad inscrita:  
RCS LA ROCHE SUR YON (FRANCIA) 305 836 280

Reformas autorizadas:

EJEMPLAR PARA EL USUARIO  
CENTRO DE FABRICACIONES  
C/ SERRA 10, 46100 BURJASSOT (VALENCIA)





ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de inspección: <u>10 OCT 2014</u> <u>10 OCT 2015</u>		Fecha de inspección: <u>23 SEP 2010</u>	
Valedera hasta/por:		Valedera hasta/por:	
Nº informe inspección: <u>18</u>	(Sello)	Nº informe inspección: <u>23 SEP 2011</u>	(Sello)
Firma:		Firma: <u>[Firma]</u>	
Fecha de inspección:		Fecha de inspección: <u>12 SEP 2011</u>	
Valedera hasta/por:		Valedera hasta/por:	
Nº informe inspección:	(Sello)	Nº informe inspección: <u>12 SEP 2012</u>	(Sello)
Firma:		Firma: <u>[Firma]</u>	
Fecha de inspección:		Fecha de inspección: <u>07 SEP 2012</u>	
Valedera hasta/por:		Valedera hasta/por:	
Nº informe inspección:	(Sello)	Nº informe inspección: <u>07 SEP 2013</u>	(Sello)
Firma:		Firma: <u>[Firma]</u>	
Fecha de inspección:		Fecha de inspección: <del>10 7 OCT 2013</del>	
Valedera hasta/por:		Valedera hasta/por: <del>17 OCT 2014</del>	
Nº informe inspección:	(Sello)	Nº informe inspección:	(Sello)
Firma:		Firma:	

13000765