

Nº SERIE

24147192 B

Nº MATRÍCULA

Triller S.A.
Camino de los Huertos, s/n
50620 ZARAGOZA (B. CASBAS)

Número de identificación: VV1P3AABXSNO9107

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo

2.1 Semirremolque caja abierta

Marca: Lecitraller

Clase:

Tipo: 3E20

Altura total (mm):

Variante: 1-3000 S.N. D

Anchura total (mm):

Denominación comercial: 3E20

Via anterior/posterior (mm):

Tara (kg): 200

Longitud total (mm):

MTMA/MMA (Kg): 39.000/36.000

Voladizo posterior (mm):

MTMA/MMA 1º E (kg): 9.000/8.000

Distancia eje 1º/2º (mm):

MTMA/MMA 2º E (kg): 9.000/8.000

Distancia eje 2º/3º (mm):

MTMA/MMA 3º E (kg): 9.000/8.000

Distancia eje 3º/4º (mm):

MTMA/MMA 4º E (kg): 12.000/12.000

Distancia 5ª rueda/últ. (mm):

MMR S/F, c/F (kg)

Motor: Marca:

Neumáticos: 0-385765 R 22,5*

Tipo:

Nº de asientos:

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):

Volumen de bodega:

Potencia fiscal/real (C.V.F./KW):

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

SEMIREMOLQUE CAJA ABIERTA CON LATERALES DE LONAS DESTILANTES

NEUMATICOS MEDIDA 385765 R 22,5*

Observaciones: APTO PARA EL TRANSPORTE DE 40 TONS. EN EL CONJUNTO.

EQUIPADO CON INSTALACION ELECTRICA BLINDADA, ELEVADOR EN 1er EJE Y ABS

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por Lecitraller S.A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña D 2410 ZARAGOZA 90 de 2000 asi como con las opciones arriba incluidas.

Firma:  de 2000

Sociedad inscrita: R.M. ZARAGOZA TOMO 742 GEN. N.º 101490

Reformas autorizadas: EOLIO 33, HOJA 9030

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES Y MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

INSPECCION TÉCNICA DE VEHICULOS
HOJA ADICIONAL

TOLEDO (4509)



MATRICULA **R-8545-BBG**

Certificado de Características

N.º Bastidor
VV1P3AABXSN099094

HOJA N.º

N.º Certificado

1ª

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la Inspección: 28/OCT/2010 Valedera hasta / por: 28/OCT/2011	Fecha de la Inspección: 25 OCT 2011 Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. 25 ABR 2012 Firma: <i>[Signature]</i> (Sello)	N.º informe inspec. 25 ABR 2012 Firma: <i>[Signature]</i> (Sello)
Fecha de la Inspección: 23 ABR 2012 Valedera hasta / por: 23 OCT 2012	Fecha de la Inspección: 23 OCT 2012 Valedera hasta / por: 23 ABR 2013
N.º informe inspec. 23 ABR 2012 Firma: <i>[Signature]</i> (Sello)	N.º informe inspec. 23 ABR 2013 Firma: <i>[Signature]</i> (Sello)
Fecha de Inspección: 19/05/2015 Valedera hasta/por: 19/11/2015 Nº Inf.: 361315000017998 R8545BBG (Sello)	Fecha de Inspección: 12/11/2016 Valedera hasta/por: 12/05/2017 Nº Inf.: 270316000038348 R8545BBG (Sello)
Fecha de Inspección: 20/11/2015 DESFAVORABLE Nº Inf.: 321115000106851 R8545BBG (Sello)	Fecha de Inspección: 28/08/2017 Valedera hasta/por: 28/02/2018 Nº Inf.: 270317000029893 R8545BBG (Sello)
Fecha de Inspección: 21/11/2015 Valedera hasta/por: 21/05/2016 Nº Inf.: 271215000039050 R8545BBG (Sello)	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por: N.º informe inspec. Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 14/05/2016 Valedera hasta/por: 14/11/2016 Nº Inf.: 270316000015738 R8545BBG (Sello)	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por: N.º informe inspec. Firma, (Sello)

NOTA.- Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo